

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

## 輔導案試驗報告

申請日期：10/13/2008 試驗報告編號：(97)97HTD002  
 報告列印日期：10/21/2008 測試執行期間：10/13/2008 ~ 10/21/2008  
 申請者：禾懋企業股份有限公司  
 地址：南投縣#54066 成功3路218號  
 製造者：  
 試驗樣品名稱：半成品-大底(本色)  
 數量(件)：1件 PAGE：1/3

報告內容：

試驗項目	試驗方法	試驗樣品結果
<b>A4.大底材料部分：</b>		
耐磨試驗	DIN53516(磨耗量<230mm <sup>3</sup> )	損失量：68.0mm <sup>3</sup>
耐曲折試驗	ISO12707, 23±2°C X 30,000 轉	切口增長 0 mm
抗滑性能試驗	ASTM-F1677/乾式/濕式 25ml 接觸面：未上釉磁磚 (摩擦係數：乾式 0.7/濕式 0.3)	靜摩擦係數： 乾式：0.68 濕式：0.47
抗水解試驗	溫度 70±2°C X 濕度 90-95% (1) 24 小時(外觀檢視) (2) 7 天(外觀檢視)	(1) 24 小時：無異常現象。 (2) 7 天：無異常現象。



— 以下空白 —

**注意事項：**


1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載以任何方式部份或全部複製。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。
4. 本報告僅對試驗樣品負責。
5. 本報告試驗退樣品保留一個月。

報告簽署人：\_\_\_\_\_



## 附件一：試驗示意圖(一)

### (1)大底耐磨試驗



DIN 耐磨試驗機




大底試樣

### (2)耐曲折試驗



FRT

### (3)抗滑性能試驗




Mark II 止滑試驗機



附件一：試驗示意圖(二)

(4) 抗水解試驗

進行水解 24 小時後試驗樣品：



進行水解 7 天後試驗樣品：



~以下空白~



FRT